

軽量化原則と自動車での事例

2011年11月19日 富山県立大学 屋代春樹

1


リーフスプリング: 曲げ変形ではね特性を出す

$$\sigma = \frac{M y}{I_z} = \frac{\sigma_{al} y}{\frac{h}{2}}$$

$$\sigma_m^2 = \frac{1}{V} \int \sigma^2 dV = \frac{bL}{V} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \sigma_{al}^2 \left[\frac{y}{h/2} \right]^2 dy = \frac{bL \sigma_{al}^2}{V (h/2)^2} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}$$

$$= \frac{bLh \sigma_{al}^2}{V \cdot 3}$$

$$\eta = \frac{\sigma_m^2}{\sigma_{al}^2} = \frac{1}{3}$$



$$\sigma_m^2 = \frac{1}{V} \int \sigma^2 dV$$

コイルスプリング: ねじり変形ではね特性を出す

$$\sigma = \tau = \sigma_{al} \frac{r}{r_0}$$

$$\sigma_m^2 = \frac{1}{V} \int \sigma^2 dV = \frac{L}{V} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{r_0} \sigma_{al}^2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 r dr d\theta dr$$

$$\eta = \frac{1}{2}$$



コイルスプリングの方が、リーフスプリングより軽量化素性がよい。

材料利用度で他に思いつくことは？

4

1. 軽量化原則(強度設計の観点から)

外力により構造物の内部に発生する応力を σ 、体積を V とし、平均応力 σ_m の2乗を以下で定義する。

$$\sigma_m^2 = \frac{1}{V} \int \sigma^2 dV$$

外力 P のなす仕事 W は、

$$W = \frac{1}{2} \sum P_i u_i = \frac{1}{2} \sum \frac{P_i^2}{E_i K_i} = \frac{1}{2E} \sum \frac{P_i^2}{K_i} \equiv \frac{P^2}{2EK}$$

注)ここで (E_i, K_i) は荷重方向の剛性

一方構造物に蓄えられる歪エネルギー W' は、


$$W' = \sum \frac{1}{2} \sigma_i \varepsilon_i \Delta V_i = \sum \frac{1}{2E} \sigma_i^2 \Delta V_i = \frac{V}{2E} \sigma_m^2$$

$W = W'$ より、材料利用度を $\eta = \sigma_m^2 / \sigma_{al}^2$ とすると、注)ここで σ_{al} は許容応力

$$V = \frac{P^2}{K \sigma_m^2} \quad V = \frac{P^2}{K \eta \sigma_{al}^2}$$



構造物の質量(重量) w は密度 ρ を乗じて

$$w = \rho V = \frac{\rho P^2}{K \eta \sigma_{al}^2}$$



2

材料利用度向上の例



$\eta=1$ とは？

定義から $\eta = \sigma_m^2 / \sigma_{al}^2 = 1$

トラス構造は、軸力(引張、圧縮)を支える。

トラス構造は、軽量化素性がよい。

5

$$w = \rho V = \frac{\rho P^2}{K \eta \sigma_{al}^2}$$

軽量化原則

剛性: 高ければ、高いほど軽量化になる。

許容応力: 高ければ、高いほど軽量化になる。

材料利用度: 高ければ、高いほど軽量化になる。

外力: 小さければ、小さいほど軽量化になる。

密度: 小さければ、小さいほど軽量化になる。

	Fe SS400	Al(A1100)
$\rho (\times 10^3 \text{ kg/m}^3)$	7.87	2.70
$E (\text{GPa})$	205	68.6
$\sigma_{al} (\text{MPa})$	157	72


材料置換では同時に複数が変化するなどに注意

3

3. 高剛性ほど軽量の事例(証明)

$$\begin{bmatrix} \sin \alpha & -\sin \beta \\ \cos \alpha & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_a \\ N_b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} N_a \\ N_b \end{Bmatrix} = \frac{P}{\sin(\alpha + \beta)} \begin{Bmatrix} \cos \beta \\ -\cos \alpha \end{Bmatrix}$$



断面積 S_a, S_b は

$$S_a = \frac{N_a}{\sigma_{al}} = \frac{P \cos \beta}{\sigma_{al} \sin(\alpha + \beta)}$$

$$S_b = \frac{N_b}{-\sigma_{al}} = \frac{P \cos \alpha}{\sigma_{al} \sin(\alpha + \beta)}$$

部材体積は

$$V_a = S_a l_a = \frac{P d}{\sigma_{al} \sin(\alpha + \beta)} \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$$

$$V_b = S_b l_b = \frac{P d}{\sigma_{al} \sin(\alpha + \beta)} \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$$

6

部材全体の体積は、

$$V = V_a + V_b = \frac{Pd}{\sigma_{ul} \sin(\alpha + \beta)} \left\{ \frac{\cos\beta}{\cos\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\cos\beta} \right\}$$

一方、最高剛性構造を考える場合、変位を最小にすることになる。

部材に蓄えられる歪エネルギーを λ_a, λ_b とすると、

$$\lambda_a = \frac{1}{2} \int \sigma \epsilon dV = \frac{\sigma_{ul}^2}{2E} V_a \quad \lambda_b = \frac{\sigma_{ul}^2}{2E} V_b$$


$$\lambda = \lambda_a + \lambda_b = \frac{\sigma_{ul}^2}{2E} (V_a + V_b) = \frac{\sigma_{ul}^2}{2E} V \quad \text{なので体積最小化と同値と思いがちだが、}$$

$$\delta = \frac{\partial \lambda}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{\sigma_{ul} Pd}{2E \sin(\alpha + \beta)} \left\{ \frac{\cos\beta}{\cos\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\cos\beta} \right\} \right] = \frac{\sigma_{ul} d}{2E \sin(\alpha + \beta)} \left\{ \frac{\cos\beta}{\cos\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\cos\beta} \right\}$$

V を最小にするための α, β と δ を最小化するための α, β は同じである。

つまり、最軽量構造と最高剛性構造は一致する。


力の伝達経路を短くすると剛性が高くなることの意味



高剛性ほど軽量の事例 (結合剛性) ジョイントステイフネス

かつて

今でこそ



なぜ、そんなことをしたか?


無駄だったか?

結合剛性 k を大きくするには、どんなことをするか?

$k \rightarrow \infty$ とは、 $c \rightarrow 0$ 部材間の力を伝達する距離が 0 である。

部材間の力の伝達距離を短くする、と考える

- ・結合部のスポット溶接点数を増やす。アーク溶接にする。
- ・補強 (剛性アップ) 材を結合部に設定する。
- ・両部材の剪断中心線を一致 (交差) させる。



なぜ、そんなことをしたか? 無駄だったか?

角部で角変位がある。

弾性挫屈により 断面変形を起こしている。

断面変形しない粗いモデルで計算するには結合剛性は必要だった。
(角部ばかりでなく、剛性が急激に変化する部位では断面変形する)

結合剛性にはどんな意味があるか?

結合剛性を k とすると、 $M = k \Delta \theta$

k は曲げ剛性 EI に比例すると仮定すると、 $k = a EI$


a の単位は MKS 単位系で [1/m]

改めて、 $c = 1/a$ として、 $k \rightarrow \infty, k \rightarrow 0$ を考えると

$k \rightarrow \infty$ とは、 $c \rightarrow 0$ 部材間の力を伝達する距離が 0 である。

$k \rightarrow 0$ とは、 $c \rightarrow \infty$ 部材間の力を伝達する距離が ∞ である。

と解釈する。



ご清聴ありがとうございます