




日本技術士会富山県支部 第24回講演会

防災力向上と技術力

平成28年3月5日
北陸地方整備局 信濃川河川事務所 事務所長 日下部隆昭

1. フィリピンにおける防災の取り組み ーフィリピン市民防衛局に派遣されてー



2

フィリピン市民防衛局(OCD)の概要

1954年

OCD (Office of Civil Defense)設立

1978年6月

大統領令1566によるNDCC(National Disaster Coordinating Council)の設立→OCDはNDCCの事務局

2010年6月

共和国法10121 (災害リスク管理法: Philippines Disaster Risk Reduction and Management Act)の制定と、国家災害リスク管理評議会: NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council)の設立


◆ 国防省(DND)の下部機関



災害リスク管理法(RA10121)

- 予防、対応、防災・減災、復旧・復興の4分野にわたるDRRM(災害リスク管理)の強化
 - ① 予防担当-内務自治省、② 対応担当-社会福祉開発省、③ 防災減災担当-科学技術省、④ 復旧・復興担当-国家経済開発庁
- 国、自治体、学校等の各機関にDRRM組織を設立
- DRRM予算の確保(特に自治体は予算の5%以上を災害リスク管理に支弁)

National Disaster Risk Reduction and Management Framework



2012年台風24号(ポーファ)




Cateel

- ・低緯度で発生したカテゴリー5のスーパー台風
- ・死者・行方不明者 約1900人
- ・扇状地河川で大規模土石流が発生

・僻地で被害状況がマニラに伝わるのが遅れた
→被害報告が予想より極端に小さい場合は巨大災害を疑うべし(リモートセンシングは役に立った)



New Bataan



2012年台風24号(ポーファ)



地对空ミサイルを避けて飛ぶ



6mを超える巨石



New Bataanの土石流災害



(参考)Cotabato(ミンダナオ)における扇状地河川(Simuay川)の流路変更



2013年台風30号(ハイヤン)



- ・最大瞬間風速90mとも言われる暴風を観測
- ・8m近い高潮が発生
- ・死者・行方不明者 約8000人



2013年台風30号(ハイヤン)



2013年台風30号(ハイヤン)



「600人の集団埋葬を実施せざるを得ませんでした」
Tanauan町長

行きはよいよい 帰りは...




支援物資とともに現地入り



避難民とともに帰任

ハイヤンは「巨大台風」だったのか？

- ・上陸時最低気圧は895hpa
- ・時速約40kmで西北西に進んだ
- ・勢力の割にはコンパクトな台風だった（「超大型」でも「大型」でもなかった）



今年の水害関連のトピックと言えば... 関東・東北豪雨でした


19

平成27年関東・東北豪雨

堤防決壊にともなう氾濫流による家屋の倒壊・流失

国土交通省

- 常総市三坂町地先(左岸21k付近)で、堤防が約200m決壊。
- 決壊箇所周辺では、氾濫流により多くの家屋が倒壊・流失。




2

平成27年関東・東北豪雨

地方公共団体による避難判断、広域避難

国土交通省

- 常総市に対して、はん濫危険情報、浸水想定区域図などを提供するとともに、事務所長から市長に河川の状況について電話連絡(ホットライン)等を実施。
- 常総市の鬼怒川を挟んで東側のエリアはほぼ全域が浸水し、防災拠点である常総市役所も浸水。



3

平成27年関東・東北豪雨

避難の遅れと長時間・広範囲の浸水による多数の孤立者の発生

国土交通省

- 浸水は約40kmと広範囲に及び、宅地及び公共施設等の浸水が概ね解消するまでに10日を要した。
- 約4,300人が救助されるなど、避難の遅れや避難所の孤立化が発生。



4

いかに水害の怖さを地域に伝えるか



明治29年(1896):「横田切れ」²³

平成16年新潟・福島豪雨調査団に参加



刈谷田川破堤点

24

平成16年新潟・福島豪雨



中之島町(現長岡市)内の被害

25

平成16年新潟・福島豪雨



中之島町(現長岡市)内の被害

26


平成16年新潟・福島豪雨



中之島町(現長岡市)内の被害

27

刈谷田川・五十嵐川破堤による浸水域



28

H16豪雨後に実施した対策<信濃川下流(1)>

- 信濃川下流河川災害復旧等関連緊急事業(国土交通省)



29

H16豪雨後に実施した対策<信濃川下流(2)>

- 信濃川下流河川災害復旧等関連緊急事業(国土交通省)




30

整備前・整備後写真（加茂川合流点から上流）



◇堤防整備状況

堤防整備率(復緊事業前)



33

34

35

- ・ 信濃川下流河川災害復旧等関連緊急事業(国土交通省)

新田新田水位観測所付近の横断面図

新田水位観測所
橋
河床

新田防11.2m
旧堤防9.8m
河床0.5m
橋幅1.5m
河床幅2.0m

